

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO**

Gara d'appalto a procedura ristretta per i lavori di adeguamento funzionale Centro

I.I.T. – Edificio 14 Ex Manifattura Tabacchi. Lotto 1 Impianti meccanici CIG

725485930A – Lotto 2 Impianti elettrici CIG 7254888AF6.

Verbale della seduta pubblica per l'apertura dei plichi principali e delle Buste 1

“Documenti e Certificazioni”

Il giorno 12 marzo 2018, ad ore 9.32 a Trento, presso la Facoltà di Lettere, Via Tommaso

Gar n. 14, Aula 1, è presente il Responsabile del procedimento, arch. Giancarlo Buiatti,

con l'assistenza dei testimoni dott. Roberto Longo e dott.ssa Silvia Giroto. Sono inoltre

presenti la dott.ssa Chiara Lanzingher e la dott.ssa Giulia Possamai.

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente della Direzione Patrimonio Immobiliare Appalti n. 259

– DPIA di data 26 ottobre 2017 veniva indetta una gara d'appalto a procedura ristretta

ai sensi dell'art. 31 della L.P. n. 26 del 10 settembre 1993 per i lavori di adeguamento

funzionale del Centro I.I.T. – Edificio 14 Ex Manifattura Tabacchi – impianti

meccanici/idrosanitari ed impianti elettrici;

- in data 27 ottobre 2017 è stato pubblicato il bando di gara.

Sono stati invitati a presentare offerta, secondo le modalità previste dai documenti di gara,

n. 150 Concorrenti come da elenco invitati allegato (Allegato n. 1).

Accertato che alle ore 12.00 di giovedì 8 marzo 2018 è scaduto il termine per la

presentazione delle offerte da parte dei Concorrenti.

Hanno presentato offerta entro il termine fissato nei documenti di gara, come da elenco

redatto dall'Ufficio Protocollo (Allegato n. 2), n. 88 Concorrenti.

Sono pervenute oltre il termine prescritto a pena di esclusione dai documenti di gara n. 11

offerte:

- F.Ili Franchini S.r.l. unipersonale (n. 39);
- G.I. General Impianti S.r.l. (n. 99);
- De Masi S.r.l. (n. 147);
- Ever Energy S.r.l. (n. 145);
- Tonoimpianti S.r.l. (n. 86);
- B.M.R. S.r.l. Costruzioni Elettriche Idrauliche e Meccaniche (n. 58);
- Grandi Lavori S.c.ar.l. (n. 141);
- Gaetano Paolin S.p.A. (n. 59);
- I.TEC S.r.l. (n. 105);
- Tecnica Restauri S.r.l. (n. 85);
- Alfa Telematica S.r.l. (n. 142).

Le seguenti società hanno comunicato la propria mancata partecipazione:

- F.Ili Dalcolmo S.r.l. (n. 32);
- Impresa Giaquinto Giovanni (n. 50);
- Rech Enrico Termoidraulica S.r.l. (n. 53);
- BM S.p.A. (n. 78);
- Frigoelettrica Bruno Destriere S.r.l. (n. 100);
- IGE Impianti S.r.l. (n. 112);
- Bortolotti Alberto S.r.l. (n. 116).

I plichi contenenti le Offerte e il relativo verbale dell'Ufficio Protocollo sono stati ritirati dal responsabile dal dott. Roberto Longo in data 12 marzo 2018 alle ore 8:30 e depositati a cura dello stesso in questa sala.

Preso atto che nella seduta odierna non è presente alcun rappresentante dei Concorrenti

(Allegato 3).

Tutto ciò premesso il Responsabile del procedimento dichiara aperta la seduta ed espone sommariamente ai presenti le fasi della procedura pubblica.

Si provvederà all'apertura dei plichi e alla verifica che ciascuno contenga la Busta n. 1 - Documenti e Certificazioni e la Busta n. 2 - Offerta Economica per ciascun lotto. Per agevolare le operazioni di verifica si procederà all'apertura dei plichi seguendo l'ordine di arrivo delle domande di partecipazione le quali, in sede di verifica, sono state numerate ed il cui numero è stato riportato sul plico di ciascun Concorrente che ha presentato offerta (elenco Concorrenti – Allegato n. 4).


Si accerterà, ai soli fini dell'ammissibilità dei Concorrenti, la regolarità formale della documentazione presentata nella Busta n. 1. Il Responsabile del procedimento procederà successivamente e in seduta riservata a verificare la correttezza e la completezza della documentazione presentata.

L'apertura delle buste contenenti l'Offerta Economica per i Lotto 1 e per il Lotto 2 avverrà in una successiva seduta pubblica.

Si procede all'apertura dei plichi:

**Nr. 1.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Monfredini Fausto S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 3.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente P.M. Impianti Elettrici S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della





documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di

Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta,

sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 4.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Elettroimpianti di**

**Mascotto M. e C. S.n.c.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello

stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2.

Aprire la Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale

della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai

Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è

ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 5.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Tecnoimpianti Contardo**

**S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la

presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e Lotto 2. Apre la

Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della

documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di

Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta,

sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 7.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Bertolini Ocea Impianti**

**S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la

presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e Lotto 2. Apre la

Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della

documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di

Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta,

sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 8.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Hollander Idrotermica**






S.r.l. il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1. Apre la Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 10.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Rampin S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 11.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Elettrica S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.


**Nr. 12.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Monticolo Sergio S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto



formale, regolare.

**Nr. 13.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente CREA.MI S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.


  
**Nr. 14.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Canali Giovanni S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1. Apre la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Si rileva che nell'apertura del plico principale è stata erroneamente tagliato anche un lembo della Busta n. 2 "Offerta Economica", che si provvede pertanto a risigillare immediatamente con il nastro adesivo. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

  
**Nr. 15.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente La Termoidraulica S.a.s. di Zuppel Giorgio** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1. Apre la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.


**Nr. 17.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente IMISCA S.r.l.** il



Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Si rileva che nella dichiarazione sul possesso dei requisiti (Allegato 2) il Concorrente dichiara che, a seguito della pratica di rinnovo quinquennale dell'attestazione SOA, la propria classifica nella categoria OS28 risulta diminuita dalla IV<sup>a</sup> bis alla III<sup>a</sup> bis. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.



**Nr. 18.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente REWAL S.n.c.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.



**Nr. 19.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Tecnostruzioni S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 20.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente I.S.T. S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione



presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da

Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto

formale, regolare.

**Nr. 25.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Idrotermica F.Ili Soldera**

**S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la

presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1. Apre la Busta n. 1 –

“Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione

presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da

Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto

formale, regolare.

 **Nr. 27.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Mervini S.r.l.** il

Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza

 all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – “Documenti

e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata.

Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5.

Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

 **Nr. 28.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Il Punto Luce S.r.l.** il

Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza

all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – “Documenti

e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata.

Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5.

Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 30.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Nicoletto Idrotherm**

**S.a.s.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la


presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1. Apre la Busta n. 1 –

“Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 31.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Euroautomations S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.



**Nr. 34.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Aetisol S.a.s. di Alberto Tegami & C.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Si rileva la presenza di un documento contenente, per entrambi i Lotti, gli oneri aziendali di sicurezza e il costo della manodopera. Si rileva inoltre che il Concorrente si è avvalso della facoltà ex art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016 di ridurre il deposito cauzionale provvisorio di un ulteriore 20%, senza tuttavia presentare a comprova il possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Si dovrà procedere a richiedere un'integrazione.



**Nr. 37.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Termotecnica Della Giustina S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1. Apre la Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della



documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di

Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta,

sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 38.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Termotecnica Cavatton**

**S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la

presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la

Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della

documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di

Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta,

sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 43.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Mazzimpianti S.r.l.** il

Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza

all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 –

“Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione

presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da

Allegato n. 5. Si rileva che nella dichiarazione sul possesso dei requisiti (Allegato 2) il

Concorrente dichiara che, a seguito della pratica di rinnovo quinquennale dell'attestazione

SOA, risulta qualificato nella categoria OS28 – class. IV<sup>a</sup> e nella categoria OG11 – class.

III<sup>a</sup> bis. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale,

regolare.

**Nr. 46.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Giuliano S.r.l.** il

Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza

all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 –


“Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione

presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da



Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 47.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Rizzato Impianti S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.



**Nr. 48.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Grisenti S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Si rileva la presenza di una dichiarazione relativa all'acquisizione del ramo di azienda della società Benedetti S.r.l. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.



**Nr. 49.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente North Systems S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 51.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Marchetti & C. S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 –

"Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 54.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Centro Servizi Impianti S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1. Apre la Busta n. 1 –

"Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 55.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Barbin Impianti S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 –

"Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 56.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Davani Giuseppe & C. S.n.c.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 –

"Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.



**Nr. 57.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Zeni Roberto & C. S.n.c.**

il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza

all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – “Documenti

e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata.

Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5.

Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 61.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Euro Cipa S.r.l.** il

Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza

all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – “Documenti

e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata.

Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5.

Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 62.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Ecoenerg S.r.l.** il

Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza

all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – “Documenti

e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata.

Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5.

Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 63.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Comit Energy Pharma**

**S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la

presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1. Apre la Busta n. 1 –

“Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione

presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da

Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto

formale, regolare.



**Nr. 64.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Chirico Impianti S.r.l.** il

Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza

all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – “Documenti

e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata.

Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5.

Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 65.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente A.S. di Andreatta**

**Giuseppe & C. S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e

accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la

Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della

documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di

Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta,

sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 66.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Tecnoimpianti Obrelli**

**S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la

presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la

Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della

documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di

Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta,

sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 68.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente ICR Impianti e**

**Costruzioni S.r.l. a socio unico** il Responsabile del procedimento procede all'apertura


dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto

1 e il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la

regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione

prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 70.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Endurance Impianti S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.




**Nr. 72.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente ECO Sistem S.r.l.** **società unipersonale** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta che la documentazione di cui al paragrafo 5.1 delle Norme di Gara non è contenuta in alcuna busta, mentre risulta regolarmente presente la Busta n. 2 per il Lotto 1. Si osserva che il paragrafo 5 (“Modalità di presentazione dell'offerta”) delle Norme di Gara non prevede l'esclusione nel caso dell'inserimento dei “Documenti e Certificazioni” direttamente nel plico principale. Non essendo violato il principio delle segretezza dell'offerta economica, si procede ad esaminare la documentazione di cui al paragrafo 5.1 delle Norme di Gara al fine di verificarne la regolarità formale. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.




**Nr. 73.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente SG Elettrica S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta che la documentazione di cui al paragrafo 5.1 delle Norme di Gara non è contenuta in alcuna busta, mentre risulta regolarmente presente la Busta n. 2 per il Lotto 2. Si osserva che il paragrafo 5 (“Modalità di presentazione dell'offerta”) delle Norme di Gara non prevede







l'esclusione nel caso dell'inserimento dei "Documenti e Certificazioni" direttamente nel plico principale. Non essendo violato il principio della segretezza dell'offerta economica, si procede ad esaminare la documentazione di cui al paragrafo 5.1 delle Norme di Gara al fine di verificarne la regolarità formale. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Si rileva che il Concorrente si è avvalso della facoltà ex art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016 di ridurre il deposito cauzionale provvisorio di un ulteriore 20%, senza tuttavia presentare a comprova il possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Si dovrà pertanto procedere a richiedere un'integrazione.

 **Nr. 74.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Techne S.p.A.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

 **Nr. 75.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Lattanzi S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 76.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Cicchini Impianti S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza



	all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – “Documenti	
	e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata.	
	Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5.	
	Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.	
	<b>Nr. 77.</b> Verificata l'integrità del plico presentato dal <b>Concorrente Giardina S.a.s. di</b>	
	<b>Giardina Gaetano &amp; C.</b> il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso	
	e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2.	
	Apre la Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale	
	della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai	
	Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è	
	ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.	
	<b>Nr. 79.</b> Verificata l'integrità del plico presentato dal <b>Concorrente Idrotermica Bolpagni</b>	
	<b>S.r.l.</b> il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la	
	presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1. Apre la Busta n. 1 –	
	“Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione	
	presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da	
	Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto	
	formale, regolare.	
	<b>Nr. 81.</b> Verificata l'integrità del plico presentato dal <b>Concorrente Elettro Service di</b>	
	<b>Ambrosone M.</b> il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e	
	accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la	
	Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della	
	documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di	
	Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta,	
	sotto l'aspetto formale, regolare.	

**Nr. 82.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente LD Technology S.r.l.** il

Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza

all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1. Apre la Busta n. 1 – “Documenti

e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata.

Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5.

Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 83.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente DISAL Impianti di Di**

**Salvio Francesco** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e

accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1. Apre la

Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della

documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di

Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta,

sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 84.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente ICIL S.r.l.** il Responsabile

del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della

Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni”

al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente

la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della

verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 87.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Termotecnica Sebina**

**S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la

presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la

Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della

documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di

Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta,



sotto l'aspetto formale, regolare.

Alle ore 12.20 il Responsabile del procedimento sospende la seduta per una breve pausa.

Il dott. Roberto Longo e la dott.ssa Silvia Giroto, si alternano a presidio della sala. Alle ore 12.38 la seduta riprende.

**Nr. 88.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Tre Erre Impianti S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata.

Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5.

Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 89.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente El.Im S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 –

“Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 90.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Elettroteam S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata.

Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5.

Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 95.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Effeci Tecnoimpianti S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la



presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 –

“Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione

presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da

Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto

formale, regolare.

**Nr. 96.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Sira soc. coop.** il

Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza

all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – “Documenti

e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata.

Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5.

Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 97.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente MEI Tecnologie e**

**Costruzioni S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e

accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2.

Apre la Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale

della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai

Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è

ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 101.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Presotto Service**

**S.r.l.s.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la

presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 –


“Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione

presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da


Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto

formale, regolare.

**Nr. 102.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Nobile Impianti S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.



**Nr. 103.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Elettrica 3B S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.



**Nr. 104.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente De Martinis S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 106.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Stacchio Impianti S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da



Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 108.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Viola S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1. Apre la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5.

Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 109.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Antares S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5.

Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 110.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Dall'Agnol Impianti S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da

Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 111.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente R.V.M. Impianti S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione



presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da

Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto

formale, regolare.

**Nr. 114.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Visco S.r.l.** il

Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza

all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – "Documenti

e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata.

Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5.

Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 117.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Dentico S.r.l.**

**unipersonale** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta

la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la

Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della

documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di

Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta,

sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 118.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Idrotech S.r.l.** il

Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza

all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – "Documenti

e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata.

Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5.

Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 119.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Zorzi geom. Mario**

**S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la

presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1. Apre la Busta n. 1 –

"Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 120.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Gei Project S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 –

"Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Si rileva la mancanza del documento PassOE di cui al punto 5.1, lett. h) delle Norme di Gara. Si procederà a richiedere un'integrazione.

**Nr. 122.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Cognolato S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata.

Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 124.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente CP S.a.s.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 125.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente GTEC S.r.l. consortile**



(Gruppo Trentino Ecostrutture) il Responsabile del procedimento procede all'apertura

dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto

1. Apre la Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale

della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai

Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è

ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 126.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente I.E.C. Impianti Elettrici**

**Costruzioni S.a.s.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e

accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la

Busta n. 1 – “Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della

documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di

Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta,

sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 127.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Edilcido S.r.l.** il

Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza

all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 –

“Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione

presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da

Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto

formale, regolare.

**Nr. 128.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Dicataldo Sabino** il

Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza

all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 –

“Documenti e Certificazioni” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione

presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da



Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 132.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Artelettra S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Si rileva che nell'apertura del plico principale è stata erroneamente tagliato anche un lembo della Busta n. 2 "Offerta Economica", che si provvede pertanto a risigillare immediatamente con il nastro adesivo. Apre la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 136.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Elettro Light di Massimo Bonato** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 139.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente De Marchi Impianti S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 140.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Gastaldi**

**Tecnoimpianti S.r.l.** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e


accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2.

Aprire la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale

della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai

Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è

ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.



**Nr. 148.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente SIEMI s.n.c. di**

**Musumeci Michelangelo** il Responsabile del procedimento procede all'apertura dello

stesso e accerta la presenza all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il

Lotto 2. Aprire la Busta n. 1 – "Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità

formale della documentazione presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai

Documenti di Gara come da Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è

ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.



**Nr. 149.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Tomaselli Mario** il

Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza

all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Aprire la Busta n. 1 – "Documenti

e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata.

Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5.

Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 152.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Serveco S.r.l.** il

Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza

all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 2. Aprire la Busta n. 1 – "Documenti

e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione presentata.

Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da Allegato n. 5.

Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto formale, regolare.

**Nr. 153.** Verificata l'integrità del plico presentato dal **Concorrente Sud Service S.r.l.** il

Responsabile del procedimento procede all'apertura dello stesso e accerta la presenza

all'interno della Busta n. 1 e della Busta n. 2 per il Lotto 1 e il Lotto 2. Apre la Busta n. 1 –

"Documenti e Certificazioni" al fine di verificare la regolarità formale della documentazione

presentata. Risulta presente la documentazione prevista dai Documenti di Gara come da

Allegato n. 5. Al termine della verifica detta documentazione è ritenuta, sotto l'aspetto

formale, regolare.

Al termine dell'apertura delle n. 88 Buste n. 1 "Documenti e Certificazioni" il Responsabile

del procedimento arch. Buiatti provvede all'inserimento delle n. 52 buste contenenti le

Offerte Economiche per il Lotto 1 e all'inserimento delle n. 73 buste contenenti le Offerte

Economiche per il Lotto 2 in due diverse scatole che provvede a sigillare e a sigillare con i

presenti in sala sui lembi di chiusura.

Il Responsabile del procedimento consegna le due scatole contenenti le Offerte

Economiche al dott. Roberto Longo, il quale provvederà a conservarle in un armadio

chiuso a chiave dell'Ufficio Gare e Appalti.

Il Responsabile del procedimento comunica che le operazioni di verifica della

documentazione proseguiranno in seduta riservata.

Alle ore 15:10 il Responsabile del procedimento dichiara chiusa la seduta pubblica.

Allegati al presente verbale:

- Allegato 1: elenco operatori economici invitati;

- Allegato 2: verbale dell'Ufficio protocollo – offerte pervenute;

- Allegato 3: elenco rappresentanti degli operatori economici presenti;

- Allegato 4: elenco concorrenti (con numerazione progressiva);


- Allegato 5: scheda dettaglio documentazione (totale n. 88 schede).



Letto approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Giancarlo Buiatti



I Testimoni

Dot. Roberto Longo

Dot. ssa Silvia Girotto

